

<石川>七尾大田火力発電所 No.1揚炭機からの漏油について

2021年1月9日
北陸電力株式会社

当社は、本日（1月9日）11時10分頃、七尾大田火力発電所の石炭荷揚中に海上に油膜を発見し点検したところ、No.1揚炭機[※]の油配管からの漏洩を確認し、ただちに石炭荷揚作業を中止しました。

オイルフェンスで拡散防止を図るとともに、消防署および関係機関等に連絡いたしました。漏れた油については、現在回収中です。

発電所周辺の皆さまはじめ関係者の方々にご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。

今回の漏油による七尾大田火力発電所の発電への影響はございません。
今後、速やかに原因究明および再発防止対策の策定を行ってまいります。

以 上

※揚炭機 発電所で使用する石炭を、石炭運搬船から陸揚げする機械